

村立学校施設耐震診断結果等一覧

(平成25年4月現在)

学校名	区分	構造	階数	完成年	延床面積 (㎡)	耐震診断 (2次診断)		補強後 IS値	耐震化状況
						年度	Is値		
野田小学校	普通教室棟①	RC	2	S46.3	1,291	H18	0.49	0.80	改修済み (H20年度)
	普通教室棟②	RC	2	S46.12	1,684	H18	0.33	0.84	改修済み (H20年度)
	普通教室棟③	RC	1	S46.12	647	H18	0.58	1.02	改修済み (H20年度)
	普通教室棟④	RC	2	S46.12	801	H18	0.29	0.75	改修済み (H20年度)
	屋内運動場	S	1	S46.12	928	H18	0.30	0.73	改修済み (H20年度)
野田中学校	普通教室棟	RC	3	S50.11	2,215	H18	0.50	0.90	改修済み (H20年度)
	管理棟	RC	1	H8.9	1,068	新耐震基準			改修不要
	屋内運動場	S	2	S51.11	1,439	H18	0.38	0.73	改修済み (H20年度)

【用語解説】

〈構造〉

RC・・・鉄筋コンクリート造
 S・・・鉄骨造

〈耐震診断〉

既存の建築物の強度を調べ、想定される地震に対する安全性や受ける被害の程度を判断し、評価すること。

〈Is値〉

構造耐震指標のことをいい、建築物の耐震性能を判断するための数値。

Is値に係る指標

0.3未満	大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する <u>危険性が高い</u>
0.3以上 0.6未満	大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する <u>危険性がある</u>
0.6以上	大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する <u>危険性が低い</u>

※文部科学省では、地震時の児童生徒の安全性、被災直後の避難場所としての機能性を考慮し、Is値0.7以上を安全の目安としています。